ZI Haneboesch L-4562 Differdange **LUXEMBOURG** 

Телефон: +352 58 22 82 1 Факс: +352 58 49 35

E-mail: sales@airtech.lu Вебсайт: www.airtech.lu

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# Airtech 4140

Невулканизованная многоразовая эластомерная силиконовая резина для вакуумных мешков

### ОПИСАНИЕ

Thermavac® - комозиция собственной разработки из силиконовой резины, обладающая высокой прочностью и стойкостью. Она предназначена для обеспечения высокого качества при вакуумно-автоклавном или вакуумно-гидравлическом формовании. Т.к. существует риск силиконового загрязнения, то пользователю рекомендуется произвести тестирование Физические свойства материала сопоставимы со свойствами Airtech 1050 в случае, если были соблюдены все инструкции по отверждению и постотверждению.

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Перечисленные свойства характерны для полностью отвердевшего материала Метод испытания

Тип материала Невулканизованная силиконовая резина

Цвет

50+/-5 по шору А ASTM D2240 Твёрдость

315 °C Максимальная рабочая температура

700% ASTM D412 Максимальное удлинение

9,65 MΠa ASTM D412 die A Прочность при растяжении 43,75 кН/м ASTM D624 die B Прочность при разрыве

1,72 M∏a Модуль при 300% Коэф. термического расширения (24

 $2.9 \times 10^{-4} \, ^{\circ}\text{C}^{-1}$ °C-177 °C)

Срок хранения 6 Месяцев после изготовления при температуре ниже 4° С

30 дней от даты производства при температуре 22 °C

## **РАЗМЕРЫ**

Толщина	Ширина	Длина
1,02 мм	91,4 см	22,9 м
1,52 мм	91,4 см	22,9 м

### ПРИМЕНЕНИЕ

Процедура склейки и вулканизации для обычной цулаги:

- > Обезжирьте поверхность формы или детали изопропиловым спиртом матерчатой салфеткой, не содержащей льняных волокон.
- > Отрежьте неотверждённый Thermavac® по размеру и удалите белую подложку.
- > Уложите резину, не захватывая воздушных пузырей, и удалите безцветную подложку.
- > Разгладьте края шпателем или пальцами.
- > Уложите разделительную плёнку A4000 и дренаж Airweave N7.
- > Изготовьте вакуумный мешок и вакуумируйте 20 минут при давлении не менее 0,85 Бар. > Термостатируйте 30 минут в печи при 177 °C, не учитывая времени нагрева, продолжая поддерживать вакуум не менее 0,85 Бар.
- > Охладите до 49 °C, прежде чем снимать с формы.
- > Отверждение можно делать при более низкой температуре, удлиняя термостатирование на 30 минут при понижении на каждые 10 °C от 177 °C.
- > Рекомендуемая минимальная температура отверждения 121 °C.

### Посттермообработка:

- > Поместите материал в холодную печь в свободном состоянии (без вакуумного мешка).
- > Плавно повышайте температуру до 204 °C в течение 0,5 часа.
- > Термообрабатывайте в течение 4 часов при 204 °C.
- > Охладите до 49 °C перед использованием

Обновление: 2010-01-18

Раздел: Резина