

Инжекционный насос, создающий вакуум благодаря принципу Вентури**ОПИСАНИЕ**

Airvac 22 - инжекционный блок и глушитель, которые преобразуют в цехе магистральный сжатый воздух в вакуум без вакуумного насоса. Airvac 22 создаёт вакуум до -0.864 Бар. Максимально возможный вакуум достигается при положительном атмосферном давлении 5,5 Бар. Отклонение от этого давления подаваемого сжатого воздуха снижает вакуум.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Резьба гайки

1/4 дюйма наружная NPT (для вакуума)
1/8 дюйма внутренняя NPT (для воздуха)

Вид сборки

Винтовая

**ИНСТРУКЦИЯ**

- > Подсоедините инжекционный блок Airvac 22 к Вашему компрессору.
- > Отрегулируйте давление в 5,5 Бар.
- > Подсоедините созданный источник вакуума при помощи AQD 500TF.

Обновление : 2010-02-15

Раздел : Вакуумные штуцеры и шланги