

Переходник для инфузии смолы Высокая температура**ОПИСАНИЕ**

Airtech RIC HT Высокая температура обеспечивает недорогое и эффективное подсоединение через мешок вакуумного коннектора и линий подачи смолы для низкотемпературного процесса инфузии смолы.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип материала


Нейлон

Максимальная рабочая температура

180 °C

РАЗМЕРЫ

Ссылка продукта	Трубчатое соединение	Подсоединения спиральной трубки
RIC HT 12	1/2 дюйма	1/2 дюйма
RIC HT 58	5/8 дюйма	5/8 дюйма
RIC HT 34	3/4 дюйма	3/4 дюйма

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- > Выберите RIC в соответствии с используемой цельной и спиральной трубками, расположите его на желаемой позиции и лишь потом заканчивайте установку вакуумного мешка.
- > Срежьте полиэтиленовую трубку под углом и обмотайте герметизирующей лентой выше среза.
- > Расправьте плёнку мешка над установленным RIC и, проткнув плёнку, вставьте трубку в переходник, поворачивая трубку до тех пор, пока вакуумная герметизирующая лента полностью не запечатает подсоединение.

Обновление : 2012-01-05

Раздел : **Материалы для вакуумной инфузии**