

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Vac View 10

Обнаруживатель вакуумной утечки

ОПИСАНИЕ


Vac View 10 - индикатор утечек, позволяющий мгновенное обнаружение слабых и сильных утечек в пределах вакуумного мешка. Поток воздуха через Vac View 10 заставляет внутренний шарик колебаться и плавать в акриловом корпусе, показывая наличие потока воздуха, который может быть считан по шкале на корпусе. Это позволяет легко определить размер течи.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конструкция	подсоединениями, выполненными из углеродистой стали
Отдел	0 / 10 SCFH (0 / 4,7 литры / Минута)
Градуировка	0,5 SCFH
Градуировка	2
Quick disconnect plug	1/4 дюйма
Quick disconnect socket	1/4 дюйма

РАЗМЕРЫ

Минимальное количество заказа: 1 Единица измерения

**ПРИМЕЧАНИЯ**

- > Подсоедините женскую часть разъёма на индикаторе Vac View 10 к мужской на штуцере, подсоединённому сквозь вакуумный мешок.
- > Удостоверьтесь в правильности подсоединения для достижения полной герметичности.
- > Подсоедините вакуумный насос к мужской части на индикаторе Vac View 10 и включите его.
- > Любой поток воздуха будет отражён колебанием шарика и может быть считан в масштабе по шкале на корпусе.
- > Проверьте мешок на утечки до полного исключения потока воздуха.

Обновление : 2013-01-18

Раздел : Вакуумные штуцеры и шланги